




- この地図は、地震や大雨によって、東岸池の堤防が決壊し総貯水量が流出した場合に想定される浸水範囲及び浸水時の水深を示しています。
- 浸水範囲等は、国土地理院の標高点（DEM）を使用してはん濫解析シミュレーションを行ったものです。実際の浸水範囲等は、ため池の貯水量、堤体の被害の程度、周辺の土地利用の状況等で異なり、記載されている範囲以外においても被害は発生する可能性があります。

① 上富安集会場

はん濫水到達時間 【東岸池】

【はん濫水の到達時間】



堤高	7.0m
堤長	48m
総貯水量	1,380m ³

東岸池

防災倉庫

北吉田集会場

浄善寺

土砂災害警戒区域


土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

凡例

- 地域避難所
- 緊急避難先
- 防災倉庫
- 避難の方向
- 避難時注意範囲
- 県道

浸水深



避難所

【地域避難所】

- ① 上富安集会場
- ② 下富安集会場


<所在地>

湯川町富安1028
湯川町富安1481

<電話>

0738 - 24 - 2709
0738 - 24 - 2858

こんなとき、ため池が危ない!!



大雨時

- 急激な水位上昇により、流水が堤体を越えようとする場合
- 漏水が急激に増えた場合や漏水に濁りが生じた場合
- 堤体が陥没し、漏水が生じた場合

地震時（震度4以上）

- 堤体の陥没やひび割れが発生し、急激な漏水量の増加や漏水に濁りが生じた場合



1:5,000

